PROT-CMI 986/2017 28/11/2017 - 11:55



## CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

#### Palácio Votura

#### GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700 CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

/ 2017

INDICO, nos termos regimentais e após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto à Secretaria competente, para que seja executada a seguinte medida de interesse público: construir calçamento para pedestres na quadra do Colégio Objetivo, do lado do lago.

#### **JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICO que a quadra do Colégio Objetivo, na Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na Marginal direita do Córrego Barnabé no Jardim Esplanada, não tem calçada para pedestres, sendo que o mato avança no local em que serve de via para os transeuntes do local (vide imagens I e II).

Já no início da Alameda José Almstalden, (na mesma quadra) a calçada foi danificada pelo equipamento utilizado para desassoreamento do lado, precisando ser reparada (conforme imagem III).

No sentido de prover conforto e segurança para os pedestres, tanto moradores do Jardim Esplanada como para os alunos do Colégio e caminhantes, solicito que seja feito esse serviço urbano assim que possível.

Indaiatuba, 28 de novembro de 2017.

Vereador Eng. Alexandre Peres





# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA IND 1720/2017

### Palácio Votura

#### **GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES**

Rua Humaitá 1167 — Centro — PABX (19) 3885-7700 CEP. 13339-140 — Indaiatuba - SP

Anexo - Imagem I (via sem calçamento para pedestres)








# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

### Palácio Votura

### **GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES**

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700 CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

Anexo - Imagem II (via sem calçamento para pedestres)







## CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 1720/2017

## Palácio Votura

### **GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES**

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700 CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

Anexo - Imagem III (calçamento destruído pela máquina de desassoreamento)

