



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## PALÁCIO VOTURA


*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

### INDICAÇÃO

**INDICO**, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto à Secretaria competente, estudos visando melhorias no trânsito da rua Augusto de Oliveira de Camargo.

### JUSTIFICATIVA

A rua Augusto de Oliveira Camargo é uma das ruas mais antigas de Indaiatuba. Hoje em dia, ela dá acesso não só ao Hospital HAOC, mas também é via que liga o centro da cidade a várias outras regiões comerciais, de indústrias e bairros residenciais. Em termos de relevo, a rua encontra-se em um local com uma descida abrupta, marcada com uma linha preta “B” no mapa abaixo.



A rua Augusto de Oliveira Camargo, a partir da Praça Leonor de Barros Camargo (linha vermelha “A”) possui apenas um sentido: uma descida que vai até a Praça Newton Prado. A parte “B” da rua, marcada de preto, passa a ser mão dupla e a conter veículos subindo e descendo em uma área de declive abrupto. A parte “C” da rua, marcada de verde, volta a ter apenas um sentido. Porém, o sentido “sobe” e é o oposto do trajeto marcado com a linha “A”.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

***Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP***

Durante o período noturno, temos recebido relatos de que motoristas que descem pela linha “A” estão seguindo na linha “B” como se a mesma não tivesse se tornado mão dupla. Pela ladeira que existe nessa rua, dificultando a visão, os munícipes da região temem a possibilidade de um acidente no local.

Para melhorar a situação, sugerimos uma nova reprogramação do sentido dessas áreas, especialmente a parte “B”, que hoje é mão dupla. Aumentar a sinalização também seria de boa ajuda.

Plenário Joab José Puccinelli, aos 21 de novembro de 2022.

---

**Arthur Machado Spindola**  
**Vereador**