



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

PROT-CMI 790/2023  
06/03/2023 - 11:39  
IND 276/2023

## INDICAÇÃO 2023

*Indica ao Prefeito Municipal providências junto à Secretaria competente para adequar a rede de captação de água pluvial na Praça Luiz Narezzi e entorno, que se encontra insuficiente, causando transbordamento e gerando riscos e perigos.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal *providências junto à Secretaria competente competente para para adequar a rede de captação de água pluvial na Praça Luiz Narezzi e entorno, que se encontra insuficiente, causando transbordamento e gerando riscos e perigos.*

Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

### Justificação

Em 2019, foi executado, na Praça Luiz Narezzi, na Vila Suíça - **conforme o processo 1388/2019**, o serviço de drenagem de captação de águas pluviais na praça citada e nas galerias de águas pluviais das ruas acima, que transbordavam. No entanto, a rede executada não é suficiente para drenar o



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**GABINETE DO VEREADOR DU TONIN**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

volume de água necessário, fazendo com que haja transbordamentos recorrentes, causando inundações na praça e entorno repetidamente. Inclusive, no dia 31/12/2022 o volume e pressão da água no muro que faz divisória com a praça foi tanta, que o rompeu, gerando prejuízo às residências e veículos dos moradores Residencial Duas Marias, conforme foto em anexo.

Sala das Sessões, em 06 de março de 2023.



Eng. Eduardo Tonin

Vereador



**ANEXO: imagem do dia 31/12/2022 no Residencial Duas Marias, após transbordamento das galerias e rompimento do muro divisório**