



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 4138/2023
19/09/2023 - 10:31
IND 2289/2023

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar, interceder junto a secretaria de obras do Município em caráter de urgência para efetuar manutenção da tampa de ferro do poço de inspeção no cruzamento da Rua Tuiuti com a Rua Humaitá.

JUSTIFICATIVA

Ocorre que, no meio da rua existe um poço de inspeção com tampa de ferro a qual está totalmente solta.,

Este problema, vem causando transtornos para motoristas que por ali trafegam, veículos tem que desviar dos mesmos ocorrendo risco de acidentes no local, agravado por ser no meio de um cruzamento.

Assim, trata-se de via de intenso fluxo de veículos, se faz necessário e urgente a manutenção e reparo para o município proporcionar aos motoristas maior segurança e conforto a população em um todo.

Certo da compreensão de V. Exa. diante da relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2023.


Jorge Luis Lepinsk
Vereador