



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

## **‘INDICAÇÃO Nº 191/2023**

*Indica ao Prefeito Municipal junto ao departamento competente, um estudo de viabilidade para que seja feita a manutenção e reparos no asfalto localizado na Rua Guatemala no Parque Boa esperança.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal *junto ao departamento competente, um estudo de viabilidade para que seja feita a manutenção e reparos na Rua Guatemala no Parque Boa esperança*, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

### **Justificativa**

Fomos procurados por vários moradores reivindicando reparos, manutenção e asfalto no trecho desta Rua em questão, mais precisamente entre as Ruas Vinte e Quatro de Maio e Onze de Junho, apenas uma quadra.

Trata-se de uma solicitação antiga dos moradores deste trecho de Rua, pois alegam que a situação passou a ser ‘crônica’ diante dos fatos, fotos e até abaixo assinado já impetrado junto à Prefeitura e Secretaria de obras anteriormente, informações estas que acompanham em anexo está presente Indicação.

Em visita ao local, nos foi apresentado os seguintes problemas: está rua ainda está com seu primeiro asfalto, ou seja, totalmente desgastado com o tempo e já apresentando as pedras asfálticas (conforme foto); existem várias depressões no asfalto onde ocorre acúmulo de água terra e sujeiras (conforme foto); não existe escoamento de água pluvial uma vez que não possui tubulações com boca de lobo para captação da mesma (conforme foto); está rua é plana e acaba absorvendo toda água de chuva que vem das ruas acima devido à gravidade e também por não existirem nas esquinas valetas e nem boca de lobo ou algo que faça o desvio deste acesso (conforme foto); após as águas das chuvas que ficam acumulada baixam, fica um acúmulo de resíduos de lixo, sujeira e terra que vem dos outros quarteirões acima, obrigando os moradores a fazerem mutirões para limpeza da rua



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

***Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.***

***CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP***

(conforme foto); e por fim, devido às várias tentativas infrutíferas anteriores, os moradores apresentaram abaixo assinado na busca de soluções (conforme foto).

O pedido visa atender a solução de um problema que se perdura por tempos neste trecho de rua, desta forma, estamos certos de que tal benfeitoria trará paz, segurança e conforto aos moradores.

Certo da compreensão de V. Exa. e diante de tal necessidade, aguardo atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 09 de novembro de 2023.

**HÉLIO RIBEIRO**

**Vereador**

**ABAIXO ASSINADO**

Nós, abaixo assinados, moradores da RUA GUATEMALA, bairro PARQUE BOA ESPERANÇA, INDAIATUBA, SP, **solicitamos uma CANALETA no cruzamento** da nossa quadra com a Rua 11 de junho, para o escoamento da água da chuva direto pela R. 11 de junho até o bueiro localizado mais abaixo. Note-se que na RUA GUATEMALA não existe bueiro. **O problema é que toda a água pluvial ou não vinda dos bairros Jardim América e Pq. Boa Esperança desagua na nossa quadra causando o afundamento do asfalto em frente às casas de nº 41, 48 e 38.** Além do mais, pela falta de drenagem, a água empoça na sarjeta ao lado esquerdo da casa nº 48, danificando o asfalto que margeia a sarjeta.

Atenciosamente,


Indaiatuba, 20 de outubro de 2017.

NOME	Nº Casa	RG	ASSINATURA
Edelino - morador da quadra	41	16.182.907	Edelino M. de S.
Antonio Pascoalino de Almeida	11	15.851.816-0	Antonio Pascoalino de Almeida
Lucas C. de Lima Silva	38	17080 686-8	Lucas C. de Lima Silva
Socine de Lima Silva	38	56.892.287-6	Socine de Lima Silva
SILVANA VALVERDE JANOTTE	48	9.149.524	Silvana Valverde Janotte
Maria do Socorro Costa Amador	2298	28.919.895-1	Maria do Socorro Costa Amador
Selenido Amador Silva	2298	2.47.575-	Selenido Amador Silva
Caroline Leite Castilho	10	4836757-6	Caroline Leite Castilho
Clina Espi Carleal Castilho		4736620-5	Clina Espi Carleal Castilho
ALTAIR H. (NETO)	23	12561359-3	Altair H. (NETO)
Patricia Santos Ueda	23	24615479-2	Patricia Santos Ueda
Marcos A. de Oliveira de Souza	17	17469.785-1	Marcos A. de Oliveira de Souza
Sandra Maria de Almeida	17	20.118.996-3	Sandra Maria de Almeida
Galéria do Gale Silva	41/02	59928810-3	Galéria do Gale Silva
Lucas de Lima Silva	41/02	47.107.835-8	Lucas de Lima Silva
Paulo Marcos de Jesus	2279	36-418.263-5	Paulo Marcos de Jesus
ERMINDA C. PINTO	118	3801-2213	Erminda C. Pinto






PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09  
IND 2856/2023






PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09  
IND 28561823





PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09  
IND 2856/2023





PROT-CMI 5076/2023

09/11/2023 - 11:09

NO 1356/2023







PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09  
IND 2856/2023





PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09  
IND 2856/2023





PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09





PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09  
IND 2856/2023





PROT-CMI 5076/2023  
09/11/2023 - 11:09  
IND 2856/2023

