



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

INDICAÇÃO Nº 185/2023

Indica ao Prefeito Municipal junto ao departamento competente, um estudo de viabilidade para que seja feita a manutenção e reparos no asfalto localizado na esquina da Rua Cambuci com Rua Santo Amaro no Jd. Paulista II.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal *junto ao departamento competente, um estudo de viabilidade para que seja feita a manutenção e reparos no asfalto localizado na esquina da Rua Cambuci com Rua Santo Amaro no Jd. Paulista II*, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Justificativa

São inúmeras solicitações feitas por munícipes para que seja realizada a manutenção urgente do asfalto com tapa buraco e principalmente uma maneira de escoar a água que desce pela Rua, uma vez que o local não possui boca de lobo, fazendo com que a água sempre acabe esparramando por toda extensão desta esquina como se pode ver nas fotos em anexo, desta maneira há uma formação de limbo onde acaba ocasionando vários acidentes por conta de derrapagens dos veículos principalmente as motos.

O pedido visa promover maior segurança neste trecho de rua, fazendo com que diminua consideravelmente os acidentes.

Certo da compreensão de V. Exa. e diante de tal necessidade, aguardo atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2023

HÉLIO RIBEIRO

Vereador



PROT-CMI 4868/2023
25/10/2023 - 15:38
IND 2738/2023





PROT-CMI 4868/2023
25/10/2023 - 15:38
IND 2738/2023





PROT-CMI 4868/2023
25/10/2023 - 15:38
IND 2738/2023





PROT-CMI 4868/2023
25/10/2023 - 15:38
IND 2738/2023

