



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

15ª Sessão Ordinária - 01/06/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Poder Executivo Municipal que determine a vistoria técnica e providências quanto à infiltração, afundamento da via e danos estruturais na Rua Jundiáí, altura do nº 362, Bairro Vila Furlan.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Apresento a V. Exa., nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente Indicação, sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria competente, em conjunto com o SAAE, a realização de vistoria técnica e adoção de providências quanto aos problemas de infiltração, umidade constante, afundamento da via e possíveis vazamentos subterrâneos na Rua Jundiáí, nº 362, Vila Furlan, em frente à Igreja São Pedro. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

Moradores da Rua Jundiáí relatam que o local vem apresentando problemas recorrentes de infiltração e umidade excessiva na via pública, situação que persiste mesmo após diversas intervenções já realizadas no trecho.

Segundo os relatos, foram executados vários reparos no local, inclusive com abertura de escavações de grandes proporções, porém, o problema continua reaparecendo, com umidade constante emergindo pela rua e acúmulo de água junto à guia, especialmente em períodos de chuva, sem o devido escoamento.

Os moradores demonstram preocupação quanto à possibilidade de infiltração proveniente da rede do SAAE, uma vez que o solo estaria cedendo progressivamente, ocasionando rachaduras em muros, fissuras em residências vizinhas e comprometimento estrutural dos imóveis próximos.

A situação exige avaliação técnica detalhada para identificação precisa da origem do problema e adoção de solução definitiva, evitando





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

agravamento dos danos estruturais, riscos à segurança dos moradores e maiores prejuízos à infraestrutura urbana.

Assim, considerando os relatos de infiltração contínua, afundamento da via, danos aos imóveis e a necessidade de preservação da segurança e da infraestrutura pública, **INDICO** que a Administração Municipal realize vistoria técnica urgente no local e adote as providências necessárias para solução definitiva do problema.

FOTOS DO LOCAL:





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



Sala das Sessões, 27 de maio de 2026.

DANILO BARNABÉ
Vereador