



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal o nivelamento da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica no cruzamento da Rua Vinte e Quatro de Maio com a Rua Eletro Trivisioli.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Obras a realização de reparo para o nivelamento da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica no cruzamento da Rua Vinte e Quatro de Maio com a Rua Eletro Trivisioli. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Acessibilidade/Mobilidade Urbana

## **JUSTIFICATIVA:**

A presente Indicação faz-se necessária em razão da existência de um poço de inspeção localizado no cruzamento da Rua Vinte e Quatro de Maio com a Rua Eletro Trivisioli, cuja tampa se encontra desnivelada em relação à camada asfáltica.

Conforme relatado por munícipes que utilizam a via, o desnível vem aumentando gradativamente, causando transtornos aos motoristas, que precisam desviar do local para evitar danos aos veículos, especialmente na suspensão e nos pneus.

O desnivelamento da tampa do poço de inspeção compromete a segurança viária, pois pode provocar freadas bruscas, desvios repentinos, perda

0040618  
PROT - CM 14136/2026  
19/08/2026 14:03  
IND 2204/2026



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

de controle da direção e risco de acidentes, sobretudo em horários de maior fluxo de veículos.

Além disso, o tráfego constante sobre a estrutura desnivelada tende a agravar a deterioração do pavimento, podendo ocasionar fissuras, buracos, afundamentos e ondulações ao redor do poço de inspeção.

Dessa forma, o nivelamento adequado da tampa com a camada asfáltica é medida necessária para preservar a segurança dos usuários da via, melhorar a fluidez do trânsito e evitar o agravamento dos danos ao pavimento.

Diante da relevância da matéria, conto com a atenção do Poder Executivo Municipal para o acolhimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2026.

**TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO**  
**Vereador**