



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

DESPACHADA
23ª Sessão Ordinária - 08/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto à Secretaria competente, realize serviços de recuperação asfáltica e limpeza do sistema de drenagem na Rua Guerino Lui, no bairro Colinas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Mobilidade Urbana/Urbanismo

JUSTIFICATIVA

Munícipes procuraram este gabinete para relatar problemas nas condições da Rua Guerino Lui, no bairro Colinas, especialmente em relação à deterioração do pavimento e ao acúmulo de terra junto ao sistema de drenagem da via.

Conforme demonstram as imagens anexas, **há um trecho com significativa deterioração do pavimento, com perda da camada asfáltica e formação de uma extensa irregularidade na pista.** O problema está localizado em trecho de curva, circunstância que amplia a preocupação com a segurança dos usuários da via, principalmente motociclistas.

Segundo os relatos recebidos, a situação já persiste há algum tempo e se torna ainda mais preocupante durante o período noturno, quando a menor visibilidade pode dificultar a identificação antecipada da irregularidade existente no pavimento.

As imagens também demonstram **acúmulo de terra e resíduos junto à estrutura de drenagem**, situação que, segundo os munícipes, prejudica o escoamento das águas pluviais e provoca alagamento da via durante períodos de chuva. Nessas condições, além dos transtornos decorrentes do acúmulo de água, as irregularidades existentes no pavimento podem ficar menos visíveis aos condutores.

0040779
PROT - CMI 4297/2026
28/08/2026 11:15
IND 2302/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Diante da situação apresentada, mostra-se necessária a realização de vistoria e recuperação adequada do pavimento no trecho comprometido, bem como a limpeza e desobstrução do sistema de drenagem, verificando-se ainda a necessidade de outras intervenções para assegurar o correto escoamento das águas pluviais.

Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo que determine à Secretaria competente a adoção das providências necessárias para a recuperação asfáltica e limpeza do sistema de drenagem na Rua Guerino Lui, no bairro Colinas, proporcionando melhores condições de circulação e segurança aos usuários da via.

Sala das Sessões, em 28 de Agosto de 2026.



Eng. Eduardo Tonin
Vereador