



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
24ª Sessão Ordinária - 14/09/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção e nivelamento da tampa do poço de inspeção existente na Rua Cinco de Julho, na altura do nº 545, com a camada asfáltica da via.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente, especialmente à Secretaria Municipal de Obras, a realização de manutenção e nivelamento da tampa do poço de inspeção existente na Rua Cinco de Julho, na altura do nº 545, de modo que fique alinhada à camada asfáltica da via pública. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação tem por finalidade solicitar providências quanto ao desnível existente na tampa do poço de inspeção localizado no leito carroçável da Rua Cinco de Julho, na altura do nº 545.

Conforme verificado, a tampa metálica encontra-se acima do nível da camada asfáltica, ocasionando transtornos aos motoristas que trafegam pelo local. Veículos têm atingido a estrutura com a parte inferior ou frontal do chassi, o que pode causar danos à suspensão e a outros componentes, além de provocar ruídos, especialmente no período noturno.

A situação é agravada pelo fato de a via ser de mão única e possuir veículos estacionados em ambos os lados, o que reduz o espaço de manobra e

0040993
PROT - CM 14511/2026
10/09/2026 16:38
IND 2416/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

dificulta o desvio seguro por parte dos condutores. Durante a noite, a baixa visibilidade também aumenta o risco de acidentes e danos materiais.

O nivelamento adequado da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica é medida necessária para garantir a segurança dos usuários da via, preservar a durabilidade do pavimento e melhorar as condições de trafegabilidade no local.

Diante da relevância da demanda, solicita-se especial atenção do Poder Executivo Municipal para que sejam adotadas as providências necessárias com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador