



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

DESPACHADA

27ª Sessão Ordinária - 06/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de nivelamento da tampa do poço de inspeção existente no cruzamento da Rua Quinze de Novembro com a Avenida Presidente Kennedy.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Obras, ou ao setor competente, a realização de reparo para nivelamento da tampa do poço de inspeção existente no cruzamento da Rua Quinze de Novembro com a Avenida Presidente Kennedy, de modo que fique alinhada à camada asfáltica da via. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

## **JUSTIFICATIVA:**

A presente Indicação tem por objetivo solicitar providências quanto ao desnível existente na tampa do poço de inspeção localizada no cruzamento da Rua Quinze de Novembro com a Avenida Presidente Kennedy.

Conforme verificado, a referida tampa encontra-se em desnível em relação à camada asfáltica, situação que vem se agravando com o passar do tempo e causando transtornos aos motoristas que trafegam pelo local. Muitos condutores precisam desviar do ponto irregular para evitar danos aos veículos, especialmente à suspensão.

0041448  
PROT - CM 4965/2026  
02/10/2026 09:53  
IND 2713/2026



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

O problema torna-se ainda mais preocupante no período noturno, quando a visibilidade dos motoristas é reduzida, aumentando o risco de acidentes e de danos materiais.

Tampas de poços de inspeção em desnível com o pavimento, especialmente em vias de grande fluxo, representam risco à segurança viária e comprometem a conservação da malha asfáltica. O impacto constante dos veículos sobre a irregularidade pode acelerar a deterioração do pavimento ao redor, ocasionando buracos e ampliando os riscos aos usuários da via.

Diante da relevância da matéria e da necessidade de garantir melhores condições de segurança e trafegabilidade no local, solicita-se o atendimento da presente Indicação com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2026.

**Túlio José Tomass do Couto**  
**Vereador**