



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

27ª Sessão Ordinária - 06/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a adoção de providências junto ao setor competente, visando à readequação da valeta localizada na esquina da Rua Alagoas com a Rua Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente para que seja efetuada a readequação da valeta localizada na esquina da Rua Alagoas com a Rua Amazonas. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação se faz necessária em razão das condições inadequadas da valeta localizada na esquina da Rua Alagoas com a Rua Amazonas, a qual apresenta rebaixamento excessivo, rachaduras, buracos e acúmulo de resíduos, dificultando o adequado escoamento das águas pluviais.

A situação tem causado transtornos aos condutores que trafegam pelo local, uma vez que, mesmo em velocidade reduzida, há contato entre a parte inferior dos veículos e o pavimento, ocasionando riscos de danos materiais, especialmente à suspensão, aos amortecedores, ao cárter, aos pneus, aos escapamentos e aos para-choques.

0041451
PROT - CM 4968/2026
02/10/2026 09:59
IND 2716/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Ressalta-se que valetas, sarjetas e canaletas em vias públicas devem observar padrões técnicos adequados, a fim de garantir a segurança viária, a durabilidade da pavimentação, o correto escoamento das águas e a integridade dos veículos. Quando executadas ou mantidas de forma irregular, com profundidade excessiva, inclinação acentuada ou cantos vivos, tais estruturas podem funcionar como obstáculos na via, aumentando o risco de danos e acidentes.

Além disso, as irregularidades existentes podem levar os condutores a reduzir bruscamente a velocidade para transpor a valeta, situação que eleva o risco de colisões traseiras e compromete a fluidez do trânsito. Veículos com menor altura em relação ao solo, inclusive os modelos elétricos, também podem ser mais suscetíveis a danos na parte inferior.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias para a manutenção e readequação da referida valeta, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança e conservação da via pública.

Certo da compreensão de Vossa Excelência diante da relevância da matéria, aguarda-se o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 1 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador