



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

27ª Sessão Ordinária - 06/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de limpeza e manutenção dos bueiros localizados na Rua Siqueira Campos, no acesso à Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras para que sejam adotadas providências visando à limpeza e manutenção de dois bueiros localizados na Rua Siqueira Campos, na altura do acesso à Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, tendo como ponto de referência a Praça do Centenário da Imigração Japonesa. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação se faz necessária em razão de que dois bueiros existentes no referido local encontram-se obstruídos pelo acúmulo de folhas, lixo e demais resíduos, prejudicando o adequado escoamento das águas pluviais.

Em períodos de chuva, a obstrução dos bueiros tem ocasionado acúmulo de água na via e alagamentos, gerando transtornos a pedestres, motoristas e moradores da região. A situação se torna ainda mais preocupante por se tratar de ponto de ligação com a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, via que possui intenso fluxo de veículos.

0041483
PROT - CMI 5000/2026
02/10/2026 11:07
IND 2740/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Ressalta-se que os bueiros e suas respectivas grades têm a finalidade de permitir o escoamento eficiente da água da chuva para a rede de drenagem pluvial. Quando obstruídos por resíduos, como folhas, plásticos, garrafas e sedimentos, a água não consegue fluir adequadamente, aumentando o risco de alagamentos, danos à pavimentação e comprometimento da segurança viária.

Com o início do período chuvoso, torna-se ainda mais urgente a realização da limpeza e manutenção preventiva desses dispositivos, a fim de evitar maiores transtornos, preservar a trafegabilidade da via e garantir melhores condições de segurança para todos que circulam pelo local.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias para a limpeza e manutenção dos bueiros localizados na Rua Siqueira Campos, na altura do acesso à Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé.

Certo da compreensão de Vossa Excelência diante da relevância da matéria, aguarda-se o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 1 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador