



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
27ª Sessão Ordinária - 06/10/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de manutenção na valeta localizada na esquina da Rua Reverendo Ataídes Costa com a Rua João Batista Nunes Beccari.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a manutenção da valeta localizada na esquina da Rua Reverendo Ataídes Costa com a Rua João Batista Nunes Beccari. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação se faz necessária em razão das condições inadequadas da valeta existente no cruzamento da Rua Reverendo Ataídes Costa com a Rua João Batista Nunes Beccari, a qual se encontra danificada, apresentando rachaduras, buracos e irregularidades em sua estrutura.

Tal situação tem causado transtornos aos motoristas que trafegam pelo local, pois, mesmo em velocidade reduzida, ocorre o contato da parte inferior dos veículos com o pavimento, ocasionando risco de danos materiais aos automóveis, especialmente à suspensão, ao cârter, aos pneus, aos para-choques e a outros componentes.

Além dos prejuízos aos condutores, valetas danificadas ou obstruídas podem comprometer o adequado escoamento das águas pluviais, favorecendo o acúmulo de água, a deterioração da pavimentação e a ocorrência de alagamentos. Dessa forma, a manutenção adequada da estrutura é essencial

0041484
PROT - CMI 5001/2026
02/10/2026 11:09
IND 2741/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

para garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança viária e conservação da via pública.

Ressalta-se que seguem anexas imagens do local, as quais demonstram a necessidade de intervenção pelo setor competente.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias para a manutenção da valeta localizada na esquina da Rua Reverendo Ataídes Costa com a Rua João Batista Nunes Beccari, a fim de evitar novos transtornos e prejuízos aos munícipes.

Certo da compreensão de Vossa Excelência diante da relevância da matéria, aguarda-se o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 1 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

