0034259
PROC - CMI 4042/2025
25/08/2025 09:40
IND 2063/2025

DESPACHADA
23ª Sessão Ordinária - 01/09/2025
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO CARMO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção da tampa de ferro do poço de inspeção localizado na Rua dos Indaiás, altura do nº 277.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria de Obras do Município, em caráter de urgência, a execução da manutenção da tampa de ferro do poço de inspeção existente na Rua dos Indaiás, altura do nº 277. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação justifica-se pela necessidade de intervenção imediata no poço de inspeção situado na Rua dos Indaiás, altura do nº 277, cuja tampa de ferro encontra-se solta e em condições precárias. Tal situação tem gerado riscos iminentes à segurança viária e à integridade física de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam diariamente pelo local.

O problema, além de obrigar os condutores a realizarem desvios bruscos e perigosos, aumenta consideravelmente a possibilidade de acidentes, especialmente em horários de maior fluxo. Ressalta-se que motocicletas e bicicletas, por sua menor estabilidade, estão particularmente vulneráveis a quedas e colisões em decorrência desse defeito na via pública.

Ademais, o impacto constante da tampa solta provoca ruídos intensos, principalmente no período noturno, comprometendo a qualidade de vida e o direito ao descanso dos moradores da região. O incômodo diário, somado ao risco de acidentes, evidencia não apenas um transtorno pontual, mas um problema de interesse coletivo que exige a pronta atuação do Poder Público.

Cumpre destacar que a Rua dos Indaiás é uma via de grande movimentação, utilizada não apenas pelos moradores do bairro, mas também como rota de ligação entre diferentes pontos da cidade. Assim, a manutenção e

o reparo imediato da tampa do poço de inspeção são medidas indispensáveis para assegurar a fluidez do tráfego, a proteção dos cidadãos e a preservação do patrimônio público e privado.

Portanto, considerando os aspectos de segurança, mobilidade urbana e bem-estar social, é de extrema urgência que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, realize a manutenção necessária, eliminando os riscos atuais e restabelecendo condições adequadas de circulação na referida via.

Certo da atenção de Vossa Excelência diante da relevância da presente demanda, aguarda-se o pronto atendimento à Indicação.

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2025.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador