CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
31ª Sessão Ordinária - 09/11/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

0042049
PROT- CMI 5564/2026
06/11/2026 08:30
IND 3096/2026

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização, em caráter de urgência, de fiscalização e adoção de medidas de segurança em relação à vala aberta às margens da faixa de rolamento, nas proximidades do empreendimento Viva Parque, localizado na IDT Cônego Cyriaco Scaranello Pires.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal interceder junto à Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas e ao Departamento de Fiscalização de Posturas para que sejam adotadas, em caráter de urgência, as providências necessárias à fiscalização da vala aberta às margens da faixa de rolamento, nas proximidades do empreendimento Viva Parque, localizado na IDT Cônego Cyriaco Scaranello Pires, bem como à verificação das condições de segurança, sinalização e limpeza da via pública. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por objetivo solicitar, em caráter de urgência, a realização de fiscalização e adoção de medidas de segurança em relação à vala aberta às margens da faixa de rolamento da IDT Cônego Cyriaco Scaranello Pires, nas proximidades do empreendimento Viva Parque, diante dos riscos oferecidos aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam diariamente pelo local.

A solicitação se justifica pelas reiteradas reclamações dos usuários da via e pelo relato de um acidente ocorrido no dia 24 de outubro de 2026, conforme registro fotográfico anexo, situação que reforça a necessidade de intervenção imediata dos órgãos municipais competentes.

Ressalta-se que a abertura da vala, associada às obras realizadas nas proximidades do empreendimento, tem ocasionado o acúmulo de terra e outros resíduos sobre a pista de rolamento, comprometendo as condições de segurança e aumentando os riscos de acidentes.

Durante os períodos de chuva, a terra acumulada transforma-se em lama, tornando o pavimento escorregadio e prejudicando a aderência dos pneus. Já nos períodos de estiagem, a poeira levantada pela circulação dos veículos pode reduzir a visibilidade dos condutores, agravando os riscos no trecho.

Outro fator preocupante é a existência da vala próxima à faixa de rolamento, situação que exige sinalização adequada e medidas de proteção, especialmente para evitar que motoristas e motociclistas sejam surpreendidos pelas condições da via.

Destaca-se que a ausência de medidas preventivas e de manutenção adequada pode ocasionar novos acidentes, colocando em risco a integridade física dos usuários e provocando danos materiais aos veículos.

Diante do exposto, torna-se indispensável a atuação imediata dos órgãos municipais competentes para fiscalizar as condições da obra, verificar o cumprimento das normas de segurança e exigir dos responsáveis, quando cabível, a adoção de medidas corretivas, incluindo a sinalização adequada, a contenção do deslocamento de terra para a pista, a limpeza da via e a proteção da vala existente.

Solicita-se, ainda, que sejam adotadas as providências administrativas cabíveis caso sejam constatadas irregularidades, a fim de prevenir novos acidentes e garantir condições adequadas de segurança e mobilidade à população.

Certo da compreensão de V. Ex.ª diante da relevância e urgência da matéria, aguardo o atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP