CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

0034723
PROC. CMI 4506/2025
16/09/2025 11:36
IND 0332/2025

DESPACHADA
26ª Sessão Ordinária - 22/09/2025
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO CARMO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal nivelamento das tampas dos poços de inspeção na Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à secretaria competente para a realização do nivelamento das tampas dos poços de inspeção com a camada asfáltica na Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, no trecho compreendido entre o Recanto das Flores e Colinas do Mosteiro – Itaicí. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

Constata-se que as tampas dos poços de inspeção localizadas na Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, no trecho mencionado, encontram-se em desnível em relação à camada asfáltica, com algumas delas até mesmo afundando. Tal situação tem causado diversos transtornos aos usuários da via, que precisam desviar dos pontos desnivelados para evitar danos aos veículos, principalmente à suspensão, além de aumentar os riscos para motociclistas, que estão sujeitos a quedas e acidentes graves.

Além dos prejuízos materiais, essa condição representa um risco iminente à segurança de todos os transeuntes, podendo ocasionar acidentes que comprometam a integridade física dos cidadãos. É importante destacar que o nivelamento adequado dessas tampas é essencial não apenas para a segurança viária, mas também para a preservação da infraestrutura urbana, já que desníveis contribuem para a deterioração precoce do pavimento, resultando em custos maiores para a administração pública.

Diante disso, torna-se imprescindível e urgente que seja realizada a manutenção e o nivelamento correto das tampas dos poços de inspeção, garantindo a segurança, a fluidez do trânsito e a conservação da via.

Certos da compreensão de Vossa Excelência quanto à relevância e urgência desta demanda, aguardo o atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2025.

Túlio José Tomass doo Couto
Vereador