CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

0035117
PROC. CMI 4899/2025
09/10/2025 11:11
IND 2537/2025

DESPACHADA
28ª Sessão Ordinária - 13/10/2025
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO CARMO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal para que seja feito realizado estudo técnico para verificação e correção do funcionamento das câmeras inteligentes que controlam os semáforos na rotatória situada entre o Colégio Objetivo e o Supermercado Sumerbol, na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal para que seja feito um estudo técnico para verificação e correção do funcionamento das câmeras inteligentes que controlam os semáforos na rotatória situada entre o Colégio Objetivo e o Supermercado Sumerbol, na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por objetivo atender aos diversos relatos de motoristas e pedestres que utilizam diariamente a rotatória situada entre o Colégio Objetivo e o Supermercado Sumerbol, local que concentra cinco pontos de semáforos essenciais para a organização do tráfego.

Trata-se de uma região com alto fluxo de veículos e pedestres, especialmente nos horários de pico, onde a sincronização semafórica desempenha papel fundamental na fluidez e segurança viária. No entanto, conforme observado por transeuntes, o semáforo localizado na Rua 24 de Maio, que dá acesso à Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, permanece aproximadamente dois minutos fechado e apenas 33 segundos aberto, gerando longas filas e congestionamentos. Situação semelhante ocorre com o semáforo ao lado do Supermercado Sumerbol e com os demais que compõem o conjunto da rotatória.

O principal ponto de preocupação é que os equipamentos de câmeras inteligentes, instalados justamente para ajustar automaticamente o tempo de abertura e fechamento conforme o volume de veículos, aparentemente não estão funcionando de maneira adequada. Isso tem comprometido o objetivo do sistema, que deveria otimizar o trânsito e reduzir retenções desnecessárias.

Dessa forma, é de extrema importância que o setor competente realize um estudo técnico detalhado sobre o funcionamento dessas câmeras e do sistema de controle semafórico, promovendo, se necessário, as correções, atualizações de software ou manutenções necessárias. Essa medida contribuirá diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, redução do tempo de deslocamento, aumento da segurança viária e melhor experiência para motoristas e pedestres que utilizam diariamente essa via de grande circulação.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 2025.

Sérgio José Teixeira (Prof.Sérgio)

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

Anexos:





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



