CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

0034007
PROC. CMI 3790/2025
13/08/2025 12:25
IND 0310/2025

DESPACHADA
21ª Sessão Ordinária - 18/08/2025
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO CARMO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal manutenção e nivelamento da camada asfáltica na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nas proximidades do número 1023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras, sejam realizados os serviços de **manutenção e nivelamento da camada asfáltica** na Rua Dr. Oswaldo Cruz, altura do número 1023. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Acessibilidade/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação visa atender a uma demanda legítima da população que transita pela Rua Dr. Oswaldo Cruz, especialmente nas imediações do número 1023, onde se observa uma deterioração acentuada da camada asfáltica.

No referido trecho, há um visível afundamento no pavimento, justamente na parte central da via, o que compromete seriamente a trafegabilidade e representa um risco à segurança de motoristas e motociclistas. Tal afundamento agrava-se ainda mais pela existência de um **poço de inspeção com tampa metálica**, localizado logo após a depressão asfáltica. Essa disposição inadequada eleva o risco de colisões com a estrutura metálica, especialmente em veículos de menor porte, cujos chassis dianteiros frequentemente tocam o solo ou a tampa ao passar pelo local.

Como consequência, inúmeros condutores têm sido obrigados a realizar manobras bruscas de desvio, expondo-se ao risco de acidentes, sobretudo em horários de maior movimento. Importante ressaltar que a via é de mão única, com veículos estacionados em ambos os lados, o que restringe a margem de manobra e torna ainda mais crítico o cenário descrito.

No período noturno, os riscos se acentuam, uma vez que a visibilidade do afundamento e da tampa metálica é reduzida, resultando em impactos constantes e ruídos que causam incômodo aos moradores da região, além dos já mencionados danos materiais aos veículos.

O reparo e o nivelamento da camada asfáltica nesse ponto específico são medidas urgentes e necessárias, não apenas para garantir a integridade da malha viária, mas também para preservar a segurança no trânsito, a mobilidade urbana e o bem-estar dos munícipes.

Diante do exposto, e considerando a natureza preventiva e corretiva da presente solicitação, solicito a atenção da Administração Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador