



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

24ª Sessão Ordinária - 14/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de vistoria técnica e manutenção corretiva nos poços de inspeção, bueiros e tampas de esgoto localizados ao longo da Rua Sorocaba.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria competente a realização de vistoria técnica e manutenção corretiva nos poços de inspeção, bueiros e tampas de esgoto localizados ao longo da Rua Sorocaba. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação atende a solicitações de moradores e motoristas que trafegam diariamente pela Rua Sorocaba.

Foi constatado que as tampas dos poços de inspeção e dos bueiros existentes nos cruzamentos da referida via apresentam acentuado estufamento e desnivelamento em relação ao pavimento asfáltico.

Essa situação compromete a segurança viária, gerando riscos de acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas, além de poder ocasionar danos materiais aos veículos que transitam pelo local.

Além disso, o desalinhamento das tampas pode indicar problemas na rede de drenagem ou de esgoto existente no local, o que demanda avaliação técnica urgente para identificação da causa do estufamento e adoção das

0041001
10/09/2026 16:44
IND 2423/2026
PROT - CM 4519/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

medidas corretivas necessárias, a fim de evitar danos maiores à infraestrutura urbana.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências cabíveis para que sejam realizadas a vistoria técnica e a manutenção corretiva nos poços de inspeção, bueiros e tampas de esgoto localizados ao longo da Rua Sorocaba.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador