



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

25ª Sessão Ordinária - 21/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a adoção de providências para a manutenção das guias do canteiro central da Avenida Itororó, na altura do nº 939.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente a adoção de providências, em caráter de urgência, para a manutenção das guias do canteiro central da Avenida Itororó, na altura do nº 939. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

O local acima citado encontra-se com as guias do canteiro central praticamente soltas, atingindo a faixa de rolamento e oferecendo risco à segurança de motoristas, motociclistas, pedestres e demais usuários da via.

Além disso, as raízes da árvore existente no local estão levantando as guias e parte do asfalto, causando irregularidades na pista e podendo ocasionar danos aos veículos que trafegam pela avenida. Tal situação exige reforma e manutenção urgentes, a fim de evitar acidentes e prejuízos materiais.

As guias soltas em canteiros centrais representam perigo iminente, pois podem se deslocar para a via e funcionar como obstáculos perigosos. Em caso de colisão, podem provocar danos aos pneus, à suspensão dos veículos e

0041156
PROT - CM 4668/2026
18/09/2026 08:52
IND 2524/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

até mesmo a perda de controle da direção, aumentando o risco de acidentes graves.

Ressalta-se, ainda, que veículos pesados, como ônibus e caminhões, ao passarem sobre guias soltas, podem arremessar blocos de concreto contra outros veículos, motociclistas ou pedestres. Além disso, a guia exerce função de delimitação e proteção da pista, sendo essencial para a organização e segurança do tráfego.

Diante dos riscos à segurança viária e à integridade física dos munícipes, solicita-se a realização dos reparos necessários com a máxima brevidade.

Certo da compreensão de Vossa Excelência quanto à relevância da presente solicitação, aguarda-se o atendimento desta Indicação.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

