



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

25ª Sessão Ordinária - 21/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de estudos e a adoção de providências para solucionar o problema de alagamento na Rua Sorocaba, esquina com a Rua Itu.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para solucionar o problema de alagamento crônico na esquina da Rua Sorocaba com a Rua Itu, especialmente junto à calçada e à faixa de pedestres. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

Pedestres e moradores da região enfrentam transtornos recorrentes em razão do acúmulo intenso de água da chuva no local mencionado, situação agravada pela existência de guia rebaixada destinada ao acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O problema torna-se ainda mais preocupante porque o ponto de alagamento está localizado justamente sobre a faixa de pedestres. Durante os períodos de chuva, o volume de água acumulado junto ao meio-fio impede a travessia segura dos cidadãos, obrigando-os a desviar da faixa e a caminhar pela via pública, conforme demonstram as fotos anexas.

0041152
PROT - CM 14670/2026
18/09/2026 08:54
IND 2526/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Essa situação gera riscos de atropelamento, além de causar transtornos aos pedestres, que muitas vezes têm suas vestimentas molhadas em razão da passagem de veículos pelo local alagado.

A ausência de escoamento adequado na sarjeta compromete a acessibilidade, a mobilidade urbana e a segurança viária, afetando especialmente idosos, crianças, pessoas com deficiência física e demais cidadãos que utilizam diariamente essa rota.

Diante disso, solicita-se que o Poder Executivo realize os estudos técnicos necessários e adote, com a máxima brevidade possível, as medidas cabíveis para corrigir o problema de drenagem e garantir melhores condições de segurança, acessibilidade e mobilidade no local.

Certo da compreensão de Vossa Excelência quanto à relevância da presente solicitação, aguarda-se o atendimento desta Indicação.

Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

