



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

25ª Sessão Ordinária - 21/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a adoção de providências para manutenção das grades de ferro de bueiros localizados na Rua Jabaquara, na altura do nº 98.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Obras, ou ao setor competente, a adoção de providências, em caráter de urgência, para a manutenção das grades de ferro de dois bueiros localizados na Rua Jabaquara, na altura do nº 98, em ambos os lados da via. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação tem por objetivo solucionar o problema existente nas grades de ferro dos bueiros localizados na via acima mencionada, em ambos os lados da Rua Jabaquara, situação que persiste há meses e vem se agravando com o passar do tempo.

Ressalta-se que uma das grades está localizada próxima a um ponto de ônibus, o que aumenta o risco de acidentes envolvendo pedestres, usuários do transporte coletivo e demais munícipes que transitam pelo local. Conforme observado, as grades encontram-se afundando progressivamente, podendo causar quedas, tropeços e outros acidentes, especialmente durante a travessia da via.

As grades de bueiros exercem função essencial na drenagem urbana, pois permitem o escoamento da água da chuva e impedem a entrada de objetos sólidos, como pedras, galhos e lixo, na rede de drenagem pluvial. Dessa forma,

0041153
PROT - CM 4671/2026
18/09/2026 08:56
IND 2527/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

sua adequada manutenção contribui para evitar entupimentos, alagamentos e danos à infraestrutura pública.

Diante dos riscos à segurança dos pedestres e da importância do correto funcionamento do sistema de drenagem, solicita-se que o Poder Executivo adote as medidas necessárias com a máxima brevidade possível.

Certo da compreensão de Vossa Excelência quanto à relevância da presente solicitação, aguarda-se o atendimento desta Indicação.

Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2026.


Túlio José Tomass do Couto
Vereador