



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

DESPACHADA
25ª Sessão Ordinária - 21/09/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Implantar dispositivo de proteção viária (guard-rail ou outra solução de contenção veicular) na curva de acesso ao Viaduto do Oliveira Camargo, pela Rua dos Indaiás.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste gabinete a preocupação de moradores e motoristas quanto às condições de segurança na curva de acesso ao Viaduto do Oliveira Camargo, pela Rua dos Indaiás.

Segundo os relatos, o trecho (indicado em azul na imagem anexa) apresenta curva seguida de desnível, e a ausência de proteção lateral adequada pode aumentar o risco de acidentes. Em situações de perda de controle do veículo, especialmente em dias de chuva ou em casos de excesso de velocidade, existe a possibilidade de que o automóvel ultrapasse o limite da pista e atinja a via localizada em nível inferior.

Diante desse cenário, solicita-se que o Poder Executivo realize estudo técnico para avaliar a necessidade de implantação de guard-rail ou outro dispositivo de contenção veicular no local, considerando as características geométricas da via, o fluxo de veículos e os critérios de engenharia de tráfego e segurança viária.

Caso os estudos indiquem que outra solução técnica seja mais adequada, solicita-se que sejam adotadas as medidas necessárias para reforçar a proteção lateral do trecho e reduzir os riscos de acidentes, garantindo maior segurança aos motoristas e demais usuários da via.

0041167
PROT - CM 4685/2026
18/09/2026 10:10
IND 2540/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



Sala das Sessões, em 11 de Setembro de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador