



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

25ª Sessão Ordinária - 21/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de estudo técnico para aprimoramento do sistema de coleta mecanizada de resíduos sólidos.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal a realização de estudo técnico para avaliar e aprimorar o sistema de coleta mecanizada de resíduos sólidos, especialmente quanto ao funcionamento dos caminhões equipados com sistema hidráulico e braço mecânico responsável por erguer, bascular, esvaziar e retornar os contêineres após a coleta.

Assunto: Saneamento

JUSTIFICATIVA:

A coleta mecanizada de resíduos representa uma importante ferramenta para tornar o serviço de limpeza urbana mais ágil, seguro e eficiente, reduzindo o esforço físico dos trabalhadores e proporcionando maior organização no processo de recolhimento dos resíduos.

Entretanto, é necessário que todo o sistema esteja devidamente regulado e operando de maneira adequada. No modelo atualmente utilizado em determinados pontos de Indaiatuba, são observadas situações em que, durante a movimentação dos contêineres e o acondicionamento dos resíduos no caminhão, parte do material acaba caindo no chão, exigindo que o colaborador interrompa o procedimento mecanizado para realizar o recolhimento manual.

Essa situação gera uma série de problemas. Além de comprometer a eficiência da coleta, o contato direto do trabalhador com resíduos descartados pode aumentar sua exposição a materiais potencialmente contaminados, objetos cortantes ou outros elementos que ofereçam risco à sua integridade.

Também há prejuízo à limpeza das vias públicas, uma vez que os resíduos que caem durante a operação podem permanecer no local até que sejam recolhidos posteriormente, podendo ainda ser espalhados pela ação do vento, da chuva ou de animais.

0041176
PROT - CM 14694/2026
18/09/2026 10:44
IND 2548/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

Diante disso, o estudo proposto deverá avaliar o funcionamento dos braços mecânicos, sistemas hidráulicos, mecanismos de basculamento, posicionamento dos contêineres e demais componentes envolvidos na operação, identificando eventuais falhas, desregulagens ou necessidades de manutenção e adequação.

Também poderá ser analisada a possibilidade de ajustes no procedimento operacional, treinamento das equipes, substituição ou adequação de equipamentos e adoção de mecanismos que reduzam a queda de resíduos durante as etapas de elevação, esvaziamento e retorno dos contêineres.

Ao mesmo tempo, o aprimoramento do sistema poderá contribuir para uma coleta mais rápida, limpa e eficiente, reduzindo retrabalho e melhorando a qualidade do serviço oferecido à população.

Dessa forma, a presente indicação busca incentivar uma avaliação técnica do sistema atualmente empregado, permitindo que sejam identificados os pontos que necessitam de ajustes e adotadas as soluções mais adequadas para garantir maior eficiência na coleta, preservar a segurança dos trabalhadores e manter as vias públicas mais limpas após a operação.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2026.



Sérgio José Teixeira (Prof. Sérgio)
Vereador