



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

DESPACHADA

29ª Sessão Ordinária - 19/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Realizar vistoria e substituição das lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública da Alameda Irmãos Bannwart, nas proximidades do Cemitério da Colônia Helvetia, no trecho anterior à ponte conhecida como “desvio do pedágio”.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA

A manutenção adequada da iluminação pública é essencial para garantir melhores condições de segurança e visibilidade aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pelas vias do município, especialmente durante o período noturno. Na Alameda Irmãos Bannwart, nas proximidades do Cemitério da Colônia Helvetia, foram identificados diversos postes com lâmpadas queimadas, comprometendo a iluminação do trecho localizado antes da ponte conhecida como “desvio do pedágio”.

A situação merece atenção por se tratar de uma via utilizada para o deslocamento de veículos, inclusive por motoristas que utilizam o trajeto como alternativa ao pedágio. A deficiência na iluminação reduz a visibilidade das condições da pista e de eventuais obstáculos, podendo aumentar os riscos de acidentes, especialmente durante a noite. Diante desse cenário, torna-se necessária a realização de vistoria técnica para identificar os pontos de iluminação que apresentam falhas, providenciando a substituição das lâmpadas queimadas e a verificação das condições de funcionamento dos demais equipamentos instalados no trecho.

A medida busca restabelecer as condições adequadas de iluminação pública, proporcionando maior segurança aos usuários da via e contribuindo para a prevenção de acidentes.

0041728
PROT - CMI 5245/2026
16/10/2026 11:53
IND 2904/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo que, por meio do setor competente, **realize vistoria e providencie a substituição das lâmpadas queimadas na Alameda Irmãos Bannwart, nas proximidades do Cemitério da Colônia Helvetia, especificamente no trecho anterior à ponte conhecida como “desvio do pedágio”, garantindo a manutenção adequada da iluminação pública no local.**

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador