



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

29ª Sessão Ordinária - 19/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de estudo de viabilidade para readequação da sinalização horizontal e das faixas de rolamento destinadas ao retorno e à conversão à esquerda na Avenida Francisco de Paula Leite, na altura do número 3627.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da Secretaria Municipal competente, providencie a realização de estudo de viabilidade técnica para a readequação da sinalização horizontal e da demarcação das faixas de rolamento destinadas às manobras de retorno e conversão à esquerda na Avenida Francisco de Paula Leite, na altura do número 3627, no sentido Centro, incluindo a avaliação da possibilidade de instalação de dispositivos auxiliares de sinalização, como tachões refletivos, visando melhorar a organização do fluxo de veículos e proporcionar maior segurança aos motoristas. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação justifica-se diante das solicitações de motoristas que trafegam pela Avenida Francisco de Paula Leite, especialmente na altura do número 3627, no sentido Centro, onde são relatadas dificuldades na realização das manobras de retorno e conversão à esquerda, em razão das condições atuais de sinalização e demarcação das faixas de rolamento.

0041740
PROT - CMI 5257/2026
16/10/2026 12:30
IND 2916/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Conforme relatos de condutores que utilizam diariamente o referido trecho, a configuração e a sinalização das duas faixas utilizadas para essas manobras têm provocado situações de conflito entre veículos, com registros relatados de acidentes de trânsito, evidenciando a necessidade de avaliação técnica das condições de circulação no local.

A ausência de demarcação suficientemente clara e de dispositivos auxiliares de orientação pode dificultar a identificação correta do percurso a ser seguido pelos motoristas durante as conversões, favorecendo mudanças inesperadas de trajetória, aproximações perigosas entre veículos e possíveis colisões laterais.

Ressalta-se que a sinalização horizontal adequada desempenha papel fundamental na organização do trânsito, pois orienta os condutores quanto ao posicionamento correto dos veículos, à delimitação das faixas de circulação e à realização segura das manobras permitidas.

Nesse sentido, considera-se importante a realização de estudo técnico para avaliar a possibilidade de revitalização e readequação das linhas de demarcação das faixas de rolamento, bem como a eventual instalação de tachões refletivos ou outros dispositivos auxiliares de sinalização, quando tecnicamente recomendados.

Esses dispositivos, quando utilizados de forma adequada e em conformidade com as normas de sinalização viária, podem contribuir para melhorar a percepção dos limites das faixas, orientar o direcionamento dos veículos e proporcionar maior visibilidade da sinalização, especialmente durante o período noturno ou em condições de baixa luminosidade.

Além disso, a correta delimitação das trajetórias de retorno e conversão à esquerda poderá contribuir para reduzir conflitos entre os fluxos de



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

veículos, evitar manobras indevidas e proporcionar maior previsibilidade aos condutores que utilizam o referido trecho da avenida.

Cabe destacar que a adoção de medidas preventivas de engenharia de tráfego constitui importante instrumento para a redução dos riscos de acidentes, promovendo maior segurança, organização e fluidez na circulação viária.

Diante do exposto, faz-se necessária a realização de estudo de viabilidade técnica pelo setor municipal de trânsito, visando identificar as intervenções mais adequadas para a readequação da sinalização horizontal e das faixas destinadas ao retorno e à conversão à esquerda na Avenida Francisco de Paula Leite, na altura do número 3627, contribuindo para a prevenção de acidentes e garantindo melhores condições de segurança aos motoristas que transitam pela região.

Certo da compreensão de Vossa Excelência quanto à relevância da matéria, aguardo o atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador