



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

29ª Sessão Ordinária - 19/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização, em caráter de urgência, de serviços de limpeza, desobstrução e manutenção de dois bueiros localizados na Alameda Porteira de Ferro, na altura do nº 975.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas ou do setor competente, a realização, em caráter de urgência, dos serviços de limpeza, desobstrução e manutenção de dois bueiros localizados na Alameda Porteira de Ferro, na altura do nº 975, tendo em vista o acúmulo de terra, folhas, lixo e outros resíduos que impedem o adequado escoamento das águas pluviais, ocasionando constantes alagamentos no referido trecho. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação tem por finalidade atender às reivindicações de moradores, motoristas e demais munícipes que utilizam diariamente a Alameda Porteira de Ferro, especialmente nas proximidades do nº 975, onde dois bueiros encontram-se obstruídos pelo acúmulo de terra, folhas, lixo e outros resíduos, comprometendo o adequado funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais.

Conforme demonstram os registros fotográficos anexos, a obstrução desses dispositivos tem provocado o acúmulo excessivo de água na via pública

0041743
PROT - CMI 5260/2026
16/10/2026 12:33
IND 2919/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

durante os períodos de chuva, ocasionando alagamentos recorrentes, transtornos à população e dificuldades à circulação de veículos e pedestres.

Ressalta-se que o problema apresenta caráter recorrente, uma vez que a ausência de limpeza e manutenção periódica contribui para o agravamento da situação. Mesmo durante precipitações de menor intensidade, o comprometimento da capacidade de drenagem pode favorecer o acúmulo de água na pista, tornando o local vulnerável a novos alagamentos.

É importante destacar que os bueiros desempenham função essencial no sistema de drenagem urbana, pois permitem a captação e o direcionamento das águas das chuvas para a rede pluvial. Quando esses dispositivos permanecem obstruídos por resíduos sólidos e sedimentos, sua eficiência é reduzida, impedindo o escoamento adequado e favorecendo a formação de pontos de alagamento.

Além dos transtornos à mobilidade urbana, a água acumulada sobre a pista pode encobrir buracos e outras irregularidades do pavimento, aumentando os riscos de acidentes de trânsito, quedas de motociclistas e pedestres, bem como de danos materiais aos veículos que circulam pela região.

A situação exige atenção especial neste período de intensificação das chuvas, quando o aumento do volume de água pode agravar os problemas de drenagem e ampliar os riscos à segurança dos moradores e usuários da via.

Diante desse cenário, torna-se indispensável a adoção de medidas imediatas para a limpeza e desobstrução dos dois bueiros, incluindo a retirada dos resíduos acumulados, a verificação das condições das grades e estruturas de captação e, caso necessário, a execução de serviços complementares de manutenção da rede de drenagem.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Ressalta-se, ainda, a importância da realização de manutenção preventiva e limpeza periódica dos dispositivos de drenagem, a fim de evitar novas obstruções e assegurar o funcionamento adequado do sistema, especialmente nos períodos de maior incidência de chuvas.

Assim, a presente solicitação representa medida necessária para prevenir alagamentos, preservar a infraestrutura urbana, melhorar as condições de trafegabilidade e, sobretudo, garantir maior segurança e qualidade de vida à população.

Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Poder Executivo Municipal para que sejam adotadas, com a máxima urgência, as providências necessárias à solução definitiva do problema, evitando a repetição dos alagamentos e os prejuízos decorrentes da deficiência no escoamento das águas pluviais.

Certo da relevância da matéria e da necessidade de atendimento à presente Indicação, espera-se o pronto encaminhamento das medidas solicitadas.

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

