



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

DESPACHADA

29ª Sessão Ordinária - 19/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal a realização urgente de manutenção corretiva e preventiva no deck de madeira localizado no Parque Ecológico Prefeito Dr. Clain Ferrari.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, providencie, em caráter de urgência, a realização de vistoria técnica e dos serviços de manutenção corretiva e preventiva no deck de madeira localizado no Parque Ecológico Prefeito Dr. Clain Ferrari, especialmente nos trechos que apresentam tábuas soltas, quebradas ou deterioradas, visando garantir a segurança dos frequentadores e a preservação da estrutura. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

## **JUSTIFICATIVA:**

A presente indicação justifica-se diante das solicitações de munícipes e frequentadores do Parque Ecológico Prefeito Dr. Clain Ferrari, que relatam as condições de deterioração de partes do deck de madeira existente no local, conforme registro fotográfico a ser anexado.

Verifica-se que a estrutura apresenta tábuas soltas, quebradas e com sinais de apodrecimento em diversos pontos, situação que compromete as condições de segurança e representa risco de acidentes, especialmente quedas, tropeços e ferimentos aos usuários que circulam pelo espaço.

0041745  
PROT - CMI 5262/2026  
16/10/2026 13:50  
IND 2921/2026



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

Ressalta-se que os decks de madeira, por permanecerem constantemente expostos às condições climáticas, como sol, chuva, umidade e variações de temperatura, estão sujeitos ao desgaste natural, exigindo manutenção periódica para preservar sua resistência, estabilidade e funcionalidade.

A ausência de manutenção adequada pode agravar o estado de deterioração da estrutura, ocasionando o desprendimento de tábuas, a formação de desníveis e o comprometimento de seus componentes, aumentando os riscos à integridade física dos frequentadores.

A situação merece atenção especial por se tratar de um espaço público de grande importância para o lazer, a convivência familiar e a prática de atividades ao ar livre no Município de Indaiatuba, frequentado por crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e cidadãos de diferentes faixas etárias.

Nesse sentido, faz-se necessária a realização de vistoria técnica para avaliar as condições de conservação e segurança do deck, seguida da substituição das peças danificadas, da fixação dos elementos soltos e da recuperação dos trechos comprometidos, conforme as necessidades identificadas pelos profissionais responsáveis.

Considerando os riscos existentes, recomenda-se, ainda, que sejam adotadas medidas preventivas de sinalização e, caso necessário, o isolamento temporário dos pontos que apresentem perigo aos usuários, até a conclusão dos serviços de manutenção.

Além da segurança dos frequentadores, a manutenção preventiva representa importante medida de preservação do patrimônio público, uma vez que intervenções realizadas oportunamente podem evitar o agravamento dos



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

danos estruturais e reduzir a necessidade de reparos mais complexos e onerosos no futuro.

Cabe destacar que o Parque Ecológico Prefeito Dr. Clain Ferrari constitui um dos importantes espaços de lazer, convivência e visitação de Indaiatuba, sendo fundamental assegurar que suas instalações permaneçam em condições adequadas de conservação, segurança e utilização pela população.

Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Poder Executivo Municipal para que providencie, com a máxima urgência, a manutenção corretiva e preventiva do referido deck de madeira, garantindo a recuperação das partes deterioradas, a prevenção de acidentes e a preservação de um importante espaço público destinado ao lazer e ao bem-estar da população.

Certo da compreensão de Vossa Excelência quanto à relevância e à urgência da matéria, aguardo o atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2026.

**Túlio José Tomass do Couto**  
**Vereador**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

