CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
30ª Sessão Ordinária - 26/10/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

0041843
PROT- CMI 5360/2026
22/10/2026 16:01
IND 2971/2026

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização, em caráter de urgência, dos serviços de revitalização da pintura e sinalização horizontal das lombadas existentes na Estrada Municipal Cônego Cyríaco Scaranelo Pires (IDT-085), com utilização de material retrorrefletivo.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal que determine, por intermédio da Secretaria Municipal competente, a realização, em caráter de urgência, dos serviços de pintura e revitalização da sinalização horizontal de todas as lombadas existentes na Estrada Municipal Cônego Cyríaco Scaranelo Pires (IDT-085), mediante utilização de materiais apropriados, com propriedades retrorrefletivas, visando garantir maior visibilidade dos dispositivos de redução de velocidade, especialmente durante o período noturno e em condições de chuva ou baixa luminosidade. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação tem por finalidade solicitar providências urgentes do Poder Executivo Municipal para a recuperação e revitalização da pintura das lombadas existentes ao longo da Estrada Municipal Cônego Cyríaco Scaranelo Pires (IDT-085), importante via de ligação entre o município de Indaiatuba, a cidade de Monte Mor e outras localidades da região.

Conforme relatado por usuários da via, a sinalização horizontal de praticamente todas as lombadas apresenta desgaste acentuado, encontrando-

se apagada ou com visibilidade bastante reduzida, situação que dificulta a identificação antecipada desses dispositivos pelos condutores e compromete as condições de segurança do trânsito.

Ressalta-se que as lombadas desempenham importante função no controle da velocidade dos veículos, contribuindo para a organização do tráfego e a prevenção de acidentes. Entretanto, para que cumpram adequadamente essa finalidade, é indispensável que estejam devidamente sinalizadas e possam ser identificadas pelos motoristas com antecedência suficiente para uma redução gradual e segura da velocidade.

A ausência ou deficiência da pintura das lombadas representa risco significativo à segurança viária, sobretudo para motoristas e motociclistas que não conhecem o trajeto, uma vez que a percepção tardia desses dispositivos pode provocar frenagens bruscas, perda de controle da direção, colisões traseiras, quedas de motociclistas e outros acidentes.

A situação torna-se ainda mais preocupante durante o período noturno e em dias de chuva, quando a redução da visibilidade dificulta a identificação das lombadas, exigindo atenção redobrada dos condutores e aumentando a possibilidade de ocorrências indesejadas.

Cabe destacar que a Estrada Municipal Cônego Cyríaco Scaranelo Pires (IDT-085) possui relevante importância para a mobilidade regional, sendo utilizada por moradores, trabalhadores e motoristas que se deslocam entre Indaiatuba, Monte Mor e outras regiões próximas.

Além disso, a via atende ao acesso a diversos empreendimentos residenciais e condomínios, incluindo Quintas da Terracota e Jardim Montreal, entre outros, o que reforça a necessidade de manutenção adequada de seus dispositivos de sinalização e segurança.

Nesse contexto, a utilização de materiais de sinalização com propriedades retrorrefletivas, incluindo, quando tecnicamente indicado, tintas apropriadas com microesferas de vidro, constitui medida importante para ampliar a visibilidade das lombadas, permitindo que sejam identificadas com maior facilidade sob a iluminação dos faróis dos veículos, principalmente à noite.

A revitalização da pintura também deve observar os padrões e critérios estabelecidos pelas normas de sinalização viária aplicáveis, garantindo uniformidade, durabilidade e adequada percepção dos dispositivos pelos usuários da estrada.

Ressalta-se, ainda, a importância de verificar as condições das placas de advertência e dos demais elementos de sinalização vertical existentes nas proximidades das lombadas, promovendo sua manutenção ou substituição quando necessário, de modo a assegurar que a sinalização horizontal e vertical atuem de maneira complementar na orientação dos condutores.

A manutenção preventiva da sinalização viária constitui medida essencial para reduzir riscos de acidentes, preservar vidas e proporcionar condições mais seguras de circulação, especialmente em vias de ligação intermunicipal que apresentam circulação constante de veículos.

Dessa forma, a presente solicitação busca assegurar que todas as lombadas existentes ao longo da Estrada Municipal Cônego Cyríaco Scaranelo Pires (IDT-085) estejam devidamente identificadas, permitindo que os motoristas reconheçam antecipadamente os dispositivos e reduzam a velocidade de maneira segura.

Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Poder Executivo Municipal para que sejam adotadas, com a máxima brevidade, as providências necessárias à pintura e revitalização da sinalização horizontal das lombadas existentes na referida estrada, com utilização de materiais adequados e

avaliação complementar da sinalização vertical, visando proporcionar maior segurança e prevenir acidentes de trânsito.

Certo da relevância da matéria e dos benefícios que a medida proporcionará à segurança viária e à mobilidade da população de Indaiatuba e região, espera-se o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador