CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
30ª Sessão Ordinária - 26/10/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

0041854
PROT- CMI 5371/2026
22/10/2026 16:13
IND 2982/2026

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de manutenção e nivelamento da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, no cruzamento com a Rua Maria Inês Milani Domingues.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras, ou ao órgão responsável, para que sejam realizados os serviços de manutenção, reparo e nivelamento da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica, localizado na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, no cruzamento com a Rua Maria Inês Milani Domingues. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por finalidade solicitar a realização de manutenção e nivelamento da tampa do poço de inspeção localizada na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, no cruzamento com a Rua Maria Inês Milani Domingues, tendo em vista que a estrutura apresenta danos e encontra-se abaixo do nível da camada asfáltica, comprometendo as condições de segurança e trafegabilidade da via.

O desnível existente vem causando transtornos aos motoristas que transitam pelo local, obrigando-os a realizar manobras para desviar da estrutura,

a fim de evitar impactos e possíveis danos aos pneus, rodas e sistemas de suspensão dos veículos. Além disso, a passagem de veículos sobre a tampa de ferro provoca ruídos, especialmente durante o período noturno, ocasionando incômodos aos moradores das proximidades.

A situação torna-se ainda mais preocupante durante a noite, quando a redução da visibilidade dificulta a identificação antecipada da irregularidade no pavimento, aumentando o risco de acidentes. Ressalta-se que o trecho mencionado possui sentido único de circulação, exigindo atenção redobrada dos condutores.

É importante destacar que o correto nivelamento das tampas dos poços de inspeção em relação à superfície asfáltica constitui medida essencial para garantir a segurança viária, preservar a integridade do pavimento e proporcionar melhores condições de circulação. Mesmo pequenos desníveis podem comprometer a estabilidade dos veículos, especialmente motocicletas, além de contribuir para a deterioração do revestimento asfáltico.

Dessa forma, a realização dos serviços solicitados representa uma medida preventiva necessária para evitar acidentes, reduzir danos materiais, minimizar os transtornos aos moradores e assegurar melhores condições de mobilidade e segurança aos usuários da via.

Diante do exposto, considerando a relevância da demanda para a segurança da população, solicita-se especial atenção do Poder Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP



