CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
31ª Sessão Ordinária - 09/11/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

0042051
PROT- CMI 5566/2026
06/11/2026 08:31
IND 3098/2026

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização, em caráter de urgência, de serviços de limpeza, desobstrução e manutenção dos bueiros localizados na Rua Joaquim Baptista Evangelista, na altura do número 113.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal interceder junto à Secretaria Municipal de Obras para que sejam adotadas, em caráter de urgência, as providências necessárias à realização de serviços de limpeza, desobstrução e manutenção dos dois bueiros localizados na Rua Joaquim Baptista Evangelista, na altura do número 113, visando garantir o adequado escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos no local. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por objetivo solicitar, em caráter de urgência, a realização de serviços de limpeza, desobstrução e manutenção dos dois bueiros existentes na Rua Joaquim Baptista Evangelista, na altura do número 113, tendo em vista os constantes problemas de acúmulo de água e alagamentos registrados no local.

Conforme demonstram as fotografias anexas, os bueiros encontram-se obstruídos pelo acúmulo de terra, folhas e resíduos diversos, comprometendo o funcionamento adequado do sistema de drenagem e impedindo o escoamento eficiente das águas pluviais.

Ressalta-se que a situação é recorrente e vem causando transtornos aos moradores e motoristas que utilizam diariamente a via. Durante os períodos de chuva, mesmo precipitações de menor intensidade podem provocar o acúmulo de água na pista, dificultando a circulação de veículos e pedestres e aumentando os riscos de acidentes.

Destaca-se que os bueiros desempenham papel fundamental no sistema de drenagem urbana, permitindo a captação e o direcionamento das águas das chuvas para a rede pluvial. Entretanto, quando obstruídos por folhas, terra, lixo e outros materiais, sua capacidade de escoamento fica comprometida, favorecendo a formação de pontos de alagamento.

Outro fator preocupante é que, com a chegada do período de chuvas mais intensas, a ausência de manutenção preventiva poderá agravar ainda mais o problema, ocasionando transtornos à mobilidade urbana, possíveis danos aos veículos e prejuízos aos imóveis próximos.

Diante do exposto, torna-se indispensável a intervenção imediata do setor competente para a realização da limpeza e desobstrução dos bueiros, bem como a avaliação das condições da rede de drenagem no trecho mencionado, a fim de identificar possíveis problemas que estejam contribuindo para a recorrência dos alagamentos.

A medida visa restabelecer o adequado escoamento das águas pluviais, prevenir novos pontos de alagamento e proporcionar melhores condições de segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

Certo da compreensão de V. Ex.ª diante da relevância e urgência da matéria, aguardo o atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador