CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
31ª Sessão Ordinária - 09/11/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

0042053
PROT- CMI 5568/2026
06/11/2026 08:33
IND 3099/2026

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização, em caráter de urgência, de estudo técnico e adoção de medidas para solucionar o problema recorrente de alagamento na Alameda da Criança, no acesso à Avenida Presidente Vargas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal interceder junto à secretaria competente para que sejam adotadas, em caráter de urgência, as providências necessárias à realização de estudo técnico e execução de melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais, visando solucionar o problema recorrente de alagamento na Alameda da Criança, no acesso à Avenida Presidente Vargas. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por objetivo solicitar, em caráter de urgência, a realização de estudo técnico e adoção de medidas para solucionar os constantes problemas de alagamento na Alameda da Criança, no acesso à Avenida Presidente Vargas, situação que vem causando transtornos aos pedestres, motoristas e demais usuários da via.

Ressalta-se que o problema é recorrente e se agrava durante os períodos de chuva, quando ocorre o acúmulo excessivo de água junto às guias e sarjetas, comprometendo as condições de circulação e segurança no local.

Em vistoria realizada na região, observou-se que o trecho apresenta aparente deficiência no nivelamento da via e no direcionamento das águas pluviais, o que pode estar dificultando o escoamento adequado. Embora exista uma pequena

inclinação junto ao meio-fio, a água permanece acumulada por vários dias após as chuvas, desaparecendo apenas por meio da evaporação natural.

Outro fator preocupante é o acúmulo de folhas, terra e resíduos junto às guias e à valeta existente, situação que pode agravar a dificuldade de escoamento e contribuir para a formação de pontos de alagamento.

Destaca-se, ainda, que a permanência de água parada por períodos prolongados pode favorecer a proliferação de mosquitos, inclusive do *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, além de comprometer as condições de higiene e salubridade do espaço público.

Além dos riscos à saúde pública, o acúmulo de água na via pode prejudicar a mobilidade urbana, provocar deterioração da pavimentação e aumentar os riscos de acidentes, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Diante do exposto, torna-se indispensável a intervenção dos órgãos municipais competentes para a realização de avaliação técnica das condições de nivelamento da via, das guias, sarjetas e do sistema de drenagem pluvial, com a identificação das causas do problema e a execução das melhorias necessárias para garantir o adequado escoamento das águas.

A medida visa solucionar de forma efetiva os alagamentos recorrentes, prevenir problemas de saúde pública, preservar a infraestrutura urbana e proporcionar melhores condições de segurança e mobilidade à população.

Certo da compreensão de V. Ex.ª diante da relevância e urgência da matéria, aguardo o atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador