CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
31ª Sessão Ordinária - 09/11/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

0042073
PROT- CMI 5588/2026
06/11/2026 13:43
IND 3111/2026

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal interceder junto à secretaria competente, em caráter de urgência, para que sejam realizados os serviços de limpeza, retirada de resíduos e desobstrução da grade de proteção do bueiro localizado na Rua José Júlio Finatti, nº 16, no bairro Jardim Portal do Sol.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal interceder junto à secretaria competente, em caráter de urgência, para que sejam realizados os serviços de limpeza, retirada de resíduos e desobstrução da grade de proteção do bueiro localizado na Rua José Júlio Finatti, nº 16, no bairro Jardim Portal do Sol. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por objetivo solicitar a limpeza e desobstrução urgente do bueiro localizado na Rua José Júlio Finatti, nº 16, no bairro Jardim Portal do Sol, considerando as condições em que se encontra o dispositivo de drenagem de águas pluviais.

Atualmente, o referido bueiro apresenta grande acúmulo de folhas e resíduos, além de vegetação que encobre sua grade de proteção, comprometendo o adequado escoamento das águas das chuvas.

Essa situação causa preocupação aos moradores da região, especialmente durante os períodos de chuvas intensas, uma vez que a obstrução do sistema de drenagem pode provocar acúmulo de água na via pública, alagamentos e transtornos à circulação de pedestres e veículos.

Além disso, a deficiência no escoamento das águas pluviais pode ocasionar danos ao pavimento, comprometer a segurança viária e causar prejuízos aos imóveis situados nas proximidades.

Ressalta-se que a manutenção preventiva dos bueiros e demais dispositivos de drenagem urbana é fundamental para evitar alagamentos, preservar a infraestrutura pública e garantir melhores condições de segurança e mobilidade à população.

Diante do exposto, solicita-se, em caráter de urgência, a realização dos serviços de limpeza, remoção da vegetação e dos resíduos acumulados, bem como a desobstrução da grade e a verificação das condições de funcionamento do bueiro, a fim de restabelecer o adequado escoamento das águas pluviais e prevenir possíveis alagamentos.

Certo da compreensão de V. Ex.ª diante da relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 6 de novembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

P A L Á C I O V O T U R A

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP