



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

26ª Sessão Ordinária - 28/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal providências urgentes para vistoria e retirada de fiação caída junto à calçada na Rua Sorocaba, na altura do nº 156, lado oposto.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio do setor competente, acione, em caráter de urgência, a concessionária de energia elétrica e, se necessário, as empresas responsáveis pelas redes de telecomunicações, para que realizem vistoria, identificação e retirada ou regularização da fiação caída junto à calçada da Rua Sorocaba, na altura do nº 156, lado oposto.

Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação decorre da existência de fiação caída junto à calçada no endereço acima mencionado, situação que demanda verificação urgente, uma vez que não é possível identificar, apenas pela observação do local, a natureza dos cabos, suas condições e os eventuais riscos aos pedestres e demais usuários da via.

Fios soltos, caídos ou instalados em altura inadequada podem representar obstáculo à circulação de pedestres, ciclistas e motociclistas, além de ocasionar acidentes. A situação merece atenção especial quando a fiação se encontra próxima ao solo ou em área de circulação pública.

0041296
PROT - CM 4814/2026
24/09/2026 16:12
IND 2617/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Além disso, cabos pertencentes aos serviços de telecomunicações também necessitam permanecer devidamente instalados e organizados, razão pela qual se mostra necessária a identificação da empresa responsável para que sejam adotadas as medidas técnicas adequadas.

Diante da possibilidade de risco à segurança dos usuários da via pública, solicita-se que o Poder Executivo acione imediatamente os responsáveis pela rede para realização de vistoria e, conforme constatado tecnicamente, retirada, reparação, elevação ou regularização da fiação existente no local.

Diante da relevância e da urgência da medida, apresenta-se a presente Indicação, aguardando-se especial atenção do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador