



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

26ª Sessão Ordinária - 28/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de estudo de viabilidade para implantação de semáforos na rotatória das avenidas Josué Ferreira da Silva e Higienópolis próximo do Bar do Bode.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal a realização de estudo técnico para avaliar a viabilidade de implantação de semáforos na rotatória das avenidas Josué Ferreira da Silva e Higienópolis próximo do Bar do Bode. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

As rotatórias são importantes instrumentos de organização do trânsito, permitindo a circulação dos veículos de maneira contínua e, em determinadas situações, reduzindo a necessidade de paradas. Para que esse sistema funcione adequadamente, entretanto, é fundamental que os condutores respeitem a sinalização existente e as regras de preferência.

Na região da Rotatória do Bar do Bode, têm sido observadas situações em que motoristas não respeitam adequadamente a sinalização de “Dê a Preferência”, ingressando na rotatória sem a devida atenção aos veículos que já circulam pelo local.

Esse comportamento aumenta o risco de colisões, especialmente envolvendo motociclistas, que estão mais vulneráveis em caso de acidentes. A ocorrência de acidentes na região demonstra a necessidade de avaliar se a sinalização e a configuração atualmente existentes são suficientes para garantir a segurança de todos os usuários da via.

Diante desse cenário, a presente indicação propõe que o Poder Executivo realize um estudo técnico de viabilidade para implantação de semáforos, avaliando se a instalação de sinalização semafórica seria capaz de organizar melhor os fluxos e reduzir os conflitos existentes entre os veículos que acessam e circulam pela rotatória.

0041336
25/09/2026 10:57
IND 2647/2026
PROT - CM 14854/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

O estudo poderá considerar, ainda, alternativas complementares ou associadas aos semáforos, como reforço da sinalização horizontal e vertical, melhoria da iluminação, instalação de dispositivos de alerta e outras intervenções de engenharia de tráfego que possam contribuir para a segurança do local.

É importante ressaltar que a proposta não pressupõe que a instalação dos semáforos seja necessariamente a única solução, mas busca uma avaliação técnica baseada no fluxo de veículos e no histórico de ocorrências, permitindo que o Município identifique a intervenção mais adequada para aquele ponto.

Assim, considerando a preocupação com a segurança viária e, principalmente, a proteção dos motociclistas e demais usuários vulneráveis, solicita-se a realização do estudo e, sendo constatada a necessidade, a adoção das medidas necessárias para tornar a Rotatória do Bar do Bode um local mais seguro para a circulação de todos.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2026.


Sérgio José Teixeira (Prof.Sérgio)
Vereador