



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

28ª Sessão Ordinária - 13/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a readequação da sinalização viária na bifurcação da Rua Gastão Vidigal com a Rua Vinte e Quatro de Maio.

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da secretaria competente, sejam realizados estudos técnicos e adotadas providências para a readequação da sinalização de solo, com eventual instalação de tachões ou outros dispositivos de canalização de tráfego, na bifurcação da Rua Gastão Vidigal com a Rua Vinte e Quatro de Maio. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação tem por objetivo atender a diversos pedidos e reclamações apresentados por moradores e comerciantes da região, que relatam situação de insegurança no trânsito na bifurcação da Rua Gastão Vidigal com a Rua Vinte e Quatro de Maio.

No local mencionado, o fluxo de veículos tem apresentado riscos de acidentes, conforme demonstram os registros fotográficos anexos. Segundo relatos, alguns motoristas que trafegam pelo trecho não observam adequadamente a sinalização de solo existente, realizando manobras irregulares durante a conversão ou transitando em velocidade incompatível com a segurança da via.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

A ausência de canalização física adequada para organizar o fluxo de conversão e a divisão das pistas torna pedestres, condutores e demais usuários da via mais vulneráveis, gerando preocupação na comunidade local. A situação também é agravada pelo fluxo de veículos proveniente da Avenida Presidente Vargas, o que reforça a necessidade de avaliação técnica do ponto indicado.

Dessa forma, solicita-se que a secretaria competente, em conjunto com o órgão responsável pelo trânsito, realize vistoria técnica no local, a fim de avaliar a implantação de melhorias viárias, como reforço da sinalização horizontal e vertical, canalização de tráfego e instalação de tachões ou outros dispositivos adequados, conforme critérios técnicos.

A medida contribuirá para a organização do tráfego, a prevenção de acidentes e a ampliação da segurança de pedestres, motoristas, comerciantes e moradores da região.

Diante da relevância da matéria, conto com a atenção do Poder Executivo para o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

