



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
28ª Sessão Ordinária - 13/10/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal, a manutenção da guia e do entorno do bueiro localizado na Avenida Presidente Kennedy, esquina com a Rua Candelária, em frente ao Disk Baterias.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal a execução da ação descrita na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

O local apresenta danos na guia, no pavimento e no entorno do bueiro, conforme pode ser observado na imagem encaminhada, comprometendo as condições de conservação e segurança da área.

Devido à geometria do cruzamento e à curva existente para acesso da Rua Candelária à Avenida Presidente Kennedy, alguns veículos acabam avançando sobre a calçada, ocasionando danos ao piso e deslocamento das pedras que compõem o passeio.

As pedras soltas podem atingir a pista de rolamento e se tornar um obstáculo perigoso, especialmente para motociclistas e ciclistas, além de comprometer a segurança dos pedestres que utilizam a calçada.

Dessa forma, faz-se necessária a realização de vistoria e manutenção no local, incluindo a recomposição da guia, do pavimento e das pedras da calçada no entorno do bueiro, bem como a adoção de medidas que contribuam para evitar a continuidade dos danos.

Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2026.

LEANDRO PINTO

Vereador

0041606
PROT - CMI 5123/2026
09/10/2026 11:36
IND 2820/2026