



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

## **INDICAÇÃO / 2018**

**INDICO**, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto aos órgãos competentes, para que sejam realizados estudos para instalação de semáforos e melhorias na Rua Antônio Barnabé, próximo a saída do Distrito Industrial.

### **JUSTIFICATIVA**

Municípios relatam problemas no fluxo de trânsito na rua Antônio Barnabé, sentido centro e rodovia, na saída do Distrito Industrial. Em determinado trecho da via, há uma série de cruzamentos e encontros com outras vias que transformam-na num local problemático, sobretudo em horários de pico.

De maneira detalhada, o primeiro problema está no encontro da Rua Antônio Barnabé com as ruas Arthur Barbarini e Antônia Martins Luiz. Os motoristas que estão na Rua Antônio Barnabé tem dificuldades de enxergar quem vem pela Rua Arthur Barbarini e o mesmo acontece no caso inverso. Uma possível solução seria a instalação de um Semáforo nessas duas vias, de modo que o tráfego seria organizado, evitando acidentes e facilitando o fluxo vindo da Rua Antônia Martins Luiz

Outro problema encontra-se um pouco mais à frente e envolve o cruzamento entre a rua Antônio Barnabé no sentido centro e o retorno da Antônio Barnabé sentido bairro. Os motoristas que estão entrando no bairro e querem fazer a conversão atravessando a via, tem muitas dificuldades para realizar a travessia em horário de pico, tendo em vista que o movimento de saída no Distrito é grande. Uma possível solução seria a instalação de um semáforo para organizar esse cruzamento, de maneira que disponibilizasse tempo suficiente para a travessia, sem atrapalhar o fluxo da Rua Antônio Barnabé.

O terceiro ponto problemático está no encontro entre a Rua Antônio Barnabé

**Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708**

**E-mail: contato@ricardofranca.com.br**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

PROT-CMI 596/2018  
29/03/2018 - 10:20  
IND 378/2018

## **PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**


e a Alameda Comendador Dr. Santoro Mirone. A Rua Antônio Barnabé possui quatro faixas que, na saída do Distrito Industrial, se transformam em dois pares de faixas, um par direciona ao Centro e o outro à Rodovia. Porém, quem entra na Rua Antônio Barnabé vindo da Alameda Comendador Dr. Santoro Mirone tem pouco espaço para fazer a troca de faixas para a esquerda, pegando as faixas sentido Centro, o que ocasiona um cruzamento problemático com quem se direciona à Rodovia. Uma possível solução, seria a instalação de um semáforo no local, de maneira que a organização do fluxo permitiria maior fluidez tanto para quem está na Rua Antônio Barnabé, quanto para quem vem da Alameda Comendador Dr. Santoro Mirone.

Sendo assim, apesar de meus apontamentos serem de caráter sugestivo, indico que seja realizado um estudo no trânsito do local, para instalação de semáforos ou possíveis melhorias no trecho em questão e, assim, melhorando o fluxo de veículos no local. As referidas sugestões já foram apresentadas através de minha Indicação 0643/2017, mas até o momento não foram realizadas melhorias no local e acidentes seguem acontecendo.

Desta forma, com o objetivo de proporcionar melhorias no trânsito no bairro Distrito Industrial, indico ao Exmo. Sr. Prefeito que sejam realizados estudos para instalação de semáforos ou outras melhorias na rua Antônio Barnabé, próximo a saída do Distrito Industrial.

Certo da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 29 de março de 2018.

  
**Ricardo Longatti França**  
**Vereador**

**Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708**

**E-mail: contato@ricardofranca.com.br**