



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

**INDICAÇÃO / 2017**

**INDICO**, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto aos órgãos competentes, para que sejam realizados estudos para melhorias no escoamento de água no cruzamento da Rua Cerqueira César com a Rua Eurico Primo Venturini (atrás do Indaiatuba Clube).

## **JUSTIFICATIVA**

Em diálogo com munícipes, recebo frequentes reclamações acerca dos alagamentos que ocorrem no cruzamento da Rua Cerqueira César com a Rua Eurico Primo Venturini (atrás do Indaiatuba Clube). Segundo relatos, sempre que chove em quantidade um pouco maior, o referido cruzamento fica alagado e devido à descida presente no local, a profundidade da água é grande e pode trazer riscos para munícipes, além de perdas materiais.

Desta forma, com o objetivo de proporcionar melhorias em nosso município, indico ao Exmo. Sr. Prefeito, que sejam realizados estudos para melhorias no escoamento de água no cruzamento da Rua Cerqueira César com a Rua Eurico Primo Venturini (atrás do Indaiatuba Clube).

Certo da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 21 de Dezembro de 2017.

**Ricardo Longatti França**  
**Vereador**

**Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708**

**E-mail: contato@ricardofranca.com.br**