




# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

## INDICAÇÃO

*Indica ao Prefeito Municipal **reparo no escoamento da guia, localizada entre as Ruas Silvio Talli e Victorio Prandini – Vila Costa e Silva.***

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal, **reparo no escoamento da guia, localizada entre as Ruas Silvio Talli e Victorio Prandini – Vila Costa e Silva.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

## Justificação

Moradores me procuraram pedindo ajuda para resolver um problema de escoamento na guia da calçada, localizada na esquina entre as Ruas acima mencionadas. O problema foi causado após uma obra realizada pela Prefeitura de Indaiatuba em meados de abril de 2019, acumulando água, lixo, entre outros e causando grandes transtornos para a população do local.

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2021.

LEANDRO PINTO  
Vereador



PROT-CMI 1647/2021  
25/06/2021 - 12:08  
IND 1108/2021





PROT-CMI 1647/2021  
25/06/2021 - 12:08  
IND 1108/2021

