



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar, interceder junto ao setor competente para determinar a reposição de tampa de ferro de poço de manutenção na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral em frente ao número 1601 – Indaiatuba.

JUSTIFICATIVA

Solicito a reposição da tampa do poço de visita existente na via pública, ou seja, Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral em frente ao número 1601, pois o referido poço encontra-se sem a tampa de ferro, e coberto com um pedaço de madeira, fator esse que vem causando transtornos, prejuízos para veículos, e, risco de acidentes.

Assim, se faz necessário e urgente a reposição desta tampa de poço de manutenção.

O atendimento da presente indicação se faz necessário para o município proporcionar aos motoristas trafegarem na via pública de modo seguro.

Certo da compreensão de V. Exa. diante da relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, 07 de junho de 2022.

Jorge Luis Lepinsk
Vereador