



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 3718/2022  
30/09/2022 - 12:04  
IND 1858/2022

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

## INDICAÇÃO

*Indica ao Prefeito Municipal reparo no escoamento da água, localizado na Rua Silvio Talli esquina com a Rua Victório Prandini – Vila Costa e Silva.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal, **reparo no escoamento da água, localizado na Rua Silvio Talli esquina com a Rua Victório Prandini – Vila Costa e Silva.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

## Justificação

Solicito ao departamento responsável providencias para resolver um problema de escoamento da água, localizado no endereço acima citado. O local tem acúmulo de água, lixo, entre outros e causando grandes transtornos para a população do local.

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2022.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

***Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.***

***CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP***



PROT-CMI 3718/2022  
30/09/2022 - 12:04  
IND 1858/2022

