



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 1232/2023
30/03/2023 - 15:23
IND 533/2023

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto à Secretaria competente, para realizar melhorias no acesso da avenida Ário Barnabé sentido rua Jacob Lyra e Avenida Francisco de Paula Leite.

JUSTIFICATIVA

Este trecho é muito utilizado por diversos bairros populosos para seguirem destino Distrito Industrial ou a rodovia SP-075. A problemática surge quando temos um semáforo no cruzamento das avenidas Ário Barnabé e Francisco de Paula Leite.

Neste trecho, a direita é livre conforme indicativo na foto anexa, para aqueles que desejam acessar a rua Jacob Lyra ou a avenida Francisco de Paula Leite sentido Distrito Industrial.

Entretanto, alguns motoristas “espertinhos”, tentam furar a fila do semáforo passando por cima de parte passagem livre e fazendo conversão proibida na avenida Francisco de Paula Leite sentido centro.

Somente a freada do motorista é o suficiente para causar acidentes, mas o mesmo ainda fica parado e trava o trânsito. Motoristas relatam que a situação é cotidiana e que existem colisões, ou eventos que quase as ocasionam, com grande frequência.

Colocar bloqueios, tal como tartarugas ou outro meio encontrado pelo departamento responsável, pode ser uma alternativa. Assim, aquele que optar pela direita livre deve seguir pela mesma, sem poder realizar conversões inapropriadas visando cortar outros veículos e ir sentido centro.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

***Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP***

Plenário Joab José Puccinelli, aos 30 de março de 2023.

Arthur Machado Spíndola
Vereador e Líder de Governo



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

Anexo: Foto do Local. A linha verde demonstra o fluxo correto de veículos, enquanto a linha vermelha afirma a manobra irregular e perigosa realizada por alguns condutores.

