



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 1348/2023
05/04/2023 - 10:19
ID 597/2023

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO _____ / 2023

INDICO, nos termos do artigo 163 do Regimento interno dessa egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar que interceda junto às secretarias responsáveis, **que sejam realizados estudos técnicos para solucionar os problemas no sistema de drenagem pluvial da Rodovia Engenheiro Paulo de Társo Souza Martins nº 3500, na altura Mercado Polo, Bairro Recreio Campestre Internacional de Viracopos - Indaiatuba.**

Solicito após leitura em Plenário, que se officie a autoridade competente.

Justificativa

Em contato com munícipes, recebi reclamações que a tempo solicitam à Prefeitura, projetos e planejamentos voltados a evitar pontos de alagamentos na Rodovia Engenheiro Paulo de Társo Souza Martins 3500 (altura do Mercado Polo) no Bairro Recreio Campestre Internacional de Viracopos, basta chover que a Rodovia fica intransitável, devido o acúmulo de água, ocasionado transtorno aos usuários que precisam ficar parados esperando o nível da água baixar.

Desta forma, com o objetivo de promover melhorias para o nosso município, indico ao Exmo. Sr. Prefeito que sejam realizados em caráter de urgência, estudos técnicos para resolver o problema do sistema de drenagem pluvial da Rodovia Engenheiro Paulo de Társo Souza Martins 3500 (altura do Mercado Polo) no Bairro Recreio Campestre Internacional de Viracopos.

Certo da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão, a fim de evitar a exposição dos munícipes, garantindo desta forma a segurança e proteção que são deveres do município.

Plenário Joab Puccinelli, aos 03 de abril de 2023.

Ana Maria dos Santos

Vereadora