

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO 2023

Indica ao Prefeito Municipal melhorias na Avenida Ary Barnabé, considerando duas condições diferenciadas na via, ambas com problemas no asfalto e na sinalização viária.

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal ***melhorias na Avenida Ary Barnabé, considerando duas condições diferenciadas na via, ambas com problemas no asfalto e na sinalização viária.***

Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificação

Atualmente a Avenida Ary Barnabé possui dois trechos bastante diferenciados no que tange à adequação para a mobilidade urbana (vide imagens). Abaixo destaco esses dois cenários, indicando diferentes melhorias que precisam ser feitas para garantir a segurança e conforto dos veículos, condutores de veículos e demais usuários desta via:

- 1) Do trecho que vai aproximadamente do número 200 até o número 700, há buracos que são passíveis apenas da operação tapa-buracos e execução da sinalização horizontal (que antes desse trecho - até



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

aproximadamente o número 700 perto da rotatória, foi feito perfeitamente).

- 2) Já do trecho após o número 700 até o número 800 a esquina com a Rodovia João Ceccon os problemas são os mesmos, só que em outra intensidade: ali é necessário asfaltar (e não somente a operação tapa-buracos) e fazer toda a sinalização de trânsito. Segundo moradores do *Jardim Di Roma*, trata-se de um trecho que seria beneficiado pela Exsa¹ e, que por este motivo, a *“prefeitura não faz as melhorias necessárias”*.

Considerando que os problemas apresentados, mesmo em intensidades diferentes colocam pedestres, condutores e seus acompanhantes em risco, solicito imediata atenção para prover conformidade à via.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2023.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador

¹ Informação a ser confirmada.



PROT-CMI 2660/2023
15/06/2023 - 14:05
IND 1417/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Anexos I - Buracos na Av. Ary Barnabé (entre os números 700 e 200)





PROT-CMI 2660/2023
15/06/2023 - 14:05
IND 1417/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Anexos II - Falta de Sinalização no trecho próximo ao número 869

até a rotatória



após rotatória





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

Anexos III - Trecho da rua sem asfalto - no retângulo, sem sinalização, muito perigosa - onde transitam cavaleiros, moradores, bicicletas, caminhões, motos, pedestres e ônibus escolares.

