



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO 2023

Indica ao Prefeito Municipal que ordene que a Secretaria Responsável execute um programa de manutenção corretiva e implemente um programa de manutenção preventiva nos postes, para garantir segurança e não dar choques.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal ***que ordene que a Secretaria Responsável execute um programa de manutenção corretiva e implemente um programa de manutenção preventiva nos postes, para garantir segurança e não dar choques.***

Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificação

Semana passada (terceira semana de julho) foi divulgado e compartilhado muitas vezes nas redes sociais um vídeo em que um cachorro supostamente leva um choque ao aproximar o focinho de um poste de metal instalado no Parque Ecológico (pelo vídeo/comentários não dá para saber o endereço correto).

O choque elétrico pode advir de basicamente duas situações: fio desencapado e/ou falta ou falha no aterramento, sendo ambos os cenários graves, principalmente se chover.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

Pelo medo e críticas que se espalharam (e com razão) indico que seja feito de imediato um programa de manutenção corretiva (se aplicável) e, posteriormente, um programa de manutenção preventiva para evitar que o fato aconteça.

Até 2014 a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública e sua infraestrutura como lâmpadas, bulbos, braços, reatores e transformadores era das concessionárias de energia elétrica, no caso de Indaiatuba a CPFL-Piratininga, que passou a responder apenas pelo fornecimento de energia e agora, sendo a responsabilidade da Secretaria de Obras e Vias Públicas faz-se necessário que esses programas sejam divulgados, não só para resolver as não-conformidades, mas para mitigar a imagem ruim que o vídeo propagou, de descuido, riscos e perigos.

Sala das Sessões, em 21 de julho de 2023.



Eng. Eduardo Tonin
Vereador