



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700  
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

PROT-CMI 3997/2024  
23/08/2024 - 08:32  
IND 2175/2024

## INDICAÇÃO

**Indica ao Prefeito Municipal que sejam realizados reparos adequados no asfalto das ruas do bairro Colinas do Mosteiro, com atenção especial ao entroncamento da Alameda das Imbuías com a Alameda dos Jacarandás, e que seja providenciado o asfaltamento das ruas de terra.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor **que sejam realizados reparos adequados no asfalto das ruas do bairro Colinas do Mosteiro, com atenção especial ao entroncamento da Alameda das Imbuías com a Alameda dos Jacarandás, e que seja providenciado o asfaltamento das ruas de terra.**

Solicito após leitura em Plenário, que se officie a autoridade competente.

## JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Colinas do Mosteiro têm enfrentado sérios problemas com a qualidade do asfalto em diversas ruas, o que tem causado grande transtorno e até mesmo danos aos veículos. Um dos pontos mais críticos é o entroncamento da Alameda das Imbuías com a Alameda dos Jacarandás, onde há uma valeta profunda que impede o tráfego normal de veículos, obrigando os motoristas a desviar por outras ruas para evitar que seus carros raspem no chão.

Além disso, o bairro ainda possui ruas de terra que necessitam de asfaltamento adequado. A falta de pavimentação tem causado desconforto aos moradores, especialmente em períodos de chuva, quando o acesso às residências se torna ainda mais difícil.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700  
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP**

  
PROT-CMI 3997/2024  
23/08/2024 - 08:32  
IND 2175/2024

Recentemente, foi iniciado o serviço de recapeamento na via principal do bairro, mas há preocupações de que o problema da valeta não esteja sendo abordado. Se o recapeamento prosseguir sem o devido conserto da valeta, o problema será agravado, prejudicando ainda mais a mobilidade dos moradores.

Diante dessa situação, é essencial que a Prefeitura realize um estudo detalhado das condições das ruas do bairro Colinas do Mosteiro, para garantir que todas as vias, incluindo aquelas que ainda estão sem pavimentação, recebam o devido cuidado e reparo. O objetivo é assegurar que os moradores possam transitar com segurança e sem enfrentar os problemas atuais.

Certa da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Sala das sessões, 22 de agosto de 2024.



---

Ana Maria dos Santos

Vereadora