



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

37ª Sessão Ordinária - 15/12/2025

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal, reparo no asfalto ao redor do bueiro localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do nº 5752, em frente à Farmácia Drogal, no Jardim Morada do Sol.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal, reparo no asfalto ao redor do bueiro localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do nº 5752, em frente à Farmácia Drogal, no Jardim Morada do Sol. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Acessibilidade/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA:

O pavimento ao redor do bueiro apresenta desgaste acentuado, com buracos e deterioração que podem causar danos aos veículos, além de representar risco de acidentes, especialmente para motociclistas e motoristas que trafegam diariamente pela via.

A Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé é uma importante rota de circulação no município, com fluxo constante de carros, caminhões e ônibus. Por isso, a manutenção imediata é fundamental para garantir segurança viária, boa drenagem e melhores condições de mobilidade para toda a população.

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2025.

0036419
12/12/2025 12:07
IND 3372/2025
PROT - CMI 6199/2025