



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
5ª Sessão Ordinária - 16/03/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO 057/2026

Indica ao Prefeito Municipal a realização de estudos técnicos e a imediata implantação urgente de sinalização viária horizontal e vertical, redutores de velocidade, lombadas e demais dispositivos de segurança no Distrito Industrial do Município, especialmente na Alameda Júpiter.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal a execução da ação descrita na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por finalidade chamar a atenção do Poder Executivo para uma situação de extrema gravidade relacionada à segurança viária no Distrito Industrial do Município.

Nesta data (910/03/2026), registrou-se um acidente fatal envolvendo um caminhão-pipa e uma motocicleta, que resultou na morte de uma jovem de apenas 24 anos de idade, fato que causou grande comoção na comunidade e reacendeu a preocupação com as condições de segurança das vias daquela região.

Segundo relatos e constatações realizadas no local, a Alameda Júpiter é uma via extensa e praticamente desprovida de sinalização viária, inexistindo, em diversos trechos, sinalização horizontal, placas indicativas ou redutores de velocidade que orientem os condutores ou limitem adequadamente a velocidade dos veículos que por ali transitam.

Tal cenário cria um ambiente propício à ocorrência de acidentes, especialmente considerando que o Distrito Industrial possui intenso fluxo de veículos pesados, caminhões de grande porte, utilitários e motocicletas, utilizados por trabalhadores que diariamente se deslocam para suas atividades.

A ausência de sinalização adequada acaba transmitindo aos condutores a equivocada percepção de que a via permite circulação em alta velocidade, aumentando significativamente o risco de colisões e atropelamentos.

0037645
PROT - CM 1167/2026
10/03/2026 14:29
IND 473/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Importante destacar que não se trata de um fato isolado, uma vez que já foram registrados outros acidentes naquela região, o que evidencia a necessidade urgente de adoção de medidas preventivas por parte do Poder Público.

Diante disso, torna-se imprescindível que o Município promova, com a máxima brevidade, intervenções estruturais de segurança viária, incluindo: implantação de sinalização horizontal (faixas, demarcações e pintura viária); instalação de placas de sinalização vertical e indicativas de velocidade; implantação de lombadas ou redutores de velocidade em pontos estratégicos; estudo técnico para organização do fluxo viário em todas as vias do Distrito Industrial.

Ressalta-se que tais medidas possuem caráter essencialmente preventivo, visando preservar vidas, garantir maior segurança aos trabalhadores e motoristas que transitam diariamente pela região e evitar que novas tragédias venham a ocorrer.

Certo da compreensão de V. Exa. e diante de tal necessidade, aguardo atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 10 de março de 2026.

HÉLIO RIBEIRO
Vereador